

dnia 2026 -04- 3 0

nr pisma z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego placu zabaw

PROTOKÓŁ z dnia 27.04.2026

Podstawa prawna: art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2024.725)

I. Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie:

- 1) wykonania zaleceń z poprzednich kontroli,
- 2) stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,
- 3) instalacji elektrycznych, piorunochronnych oraz innych instalacji - **WEDŁUG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA, PO STRONIE WŁAŚCICIELA**

Data kontroli:

27.04.2026 r.

Data następnej
kontroli pięcioletniej :

do 27.04.2031 r.

II. Kontrole przeprowadził: Piotr Jagos tel. 607 850 013

posiadający uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej OPL/0982/OWOK/14
członek Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu OPL/BO/0096/14

III. Informacje ogólne o obiekcie budowlanym:

Nazwa, funkcja,

Boisko – plac zabaw i siłownia zewnętrzna

Adres:

46-053 Dębie, ul. Wiejska

Zdjęcie:

Właściciel lub
zarządcaimię,
nazwisko,
nazwa:

Urząd Gminy Chrzastowice

adres:

46-053 Chrzastowice, ul. Dworcowa 38

telefon:

77 421 96 96

IV. Sprawdzenie wykonania zaleceń z poprzednich kontroli:

Przed rozpoczęciem kontroli zapoznano się z protokołem z poprzedniej kontroli.

V. Ustalenia oraz wnioski po sprawdzeniu stanu technicznego:**W trakcie kontroli ustalono:**

Element, urządzenie	Szt.	Ocena, Stan techniczny	Uwagi
1. Podwójne urządzenie typu: NARTY BIEGÓWKI + WYCISKANIE SIEDZĄC	1	Dobry	Brak
2. Podwójne urządzenie typu: SURFER WAHADŁO + PRZYWODZICIEL NÓG SIEDZĄCY	1	Dobry	Brak
3. Podwójne urządzenie typu: WYCIĄG GÓRNY + TWISTER	1	Dobry	Brak
4. Podwójne urządzenie typu: BIEGACZ-PIECHUR + TRENAŻER	1	Dobry	Brak
5. Huśtawka potrójna metalowa	1	Dobry	Uszkodzone siedzisko - do wymiany Uszkodzona, wygięta noga-do obserwacji Brak nawierzchni bezpiecznej
6. Zestaw ze zjeżdżalnią	1	Dobry	Wyszlifować ostre krawędzie elementów drewnianych – zaimpregnować Brak nawierzchni bezpiecznej
7. Wolnostojący metalowy regulamin placu zabaw	1	Dobry	Brak
8. Bramka na boisku	2	Dobry	Brak

VI. Zalecenia:

- 1.Wymienić uszkodzone siedzisko w huśtawce potrójnej.
- 2.Zestaw z zjeżdżalnią-wyszlifować drewniane elementy-zaimpregnować.
- 3.Wykonać brakujące nawierzchnie bezpieczne.

Wszystkie urządzenia po zimie należy umyć, elementy metalowe zabezpieczyć przed korozją. elementy drewniane zaimpregnować.

Należy wykonać zalecenia aby nie dopuścić do dalszego pogarszania stanu technicznego urządzeń.

VII. WNIOSKI KOŃCOWE: określenie stanu technicznego placu zabaw

- ☒ znajduje się w należyтым stanie technicznym, zapewniającym dalsze, bezpieczne jego użytkowanie,
- ☐ pomimo tego, iż nie znajduje się w należyтым stanie technicznym, nie zagraża życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska, jednakże wymaga wykonania niezbędnego remontu,
- ☐ jest w nieodpowiednim stanie technicznym, mogącym zagrażać życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska – należy sporządzić ekspertyzę jego stanu technicznego,
- ☐ zagraża życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska – należy zakazać jego użytkowania,

* niepotrzebne wykreślić lub usunąć

VIII. Dokumentacja graficzna wykonana w toku kontroli:



**Oświadczam, iż ustalenia zawarte w protokóle są zgodne ze stanem faktycznym.
Dokonujący kontroli stanu technicznego:**

mgr inż. Piotr Jagos
Uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. CPL/0982/OWOK/14

.....
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień

mgr inż. Piotr Jagos
Nr ewid. CPL/0982/OWOK/14

.....
(czytelny podpis)

**Załączniki do protokołu
np. protokoły pomiarów, kserokopie uprawnień do wykonywania kontroli**

1	Kserokopia uprawnień do wykonywania kontroli
---	--