

dnia 2026 -04- 30 .

nr pisma 2428.2026

PROTOKÓŁ z dnia 27.04.2026

z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego placu zabaw

Paw. Mi. Ref.
A. Kohlo

Podstawa prawna: art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2024.725)

I. Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie:

- 1) wykonania zaleceń z poprzednich kontroli,
- 2) stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,
- 3) instalacji elektrycznych, piorunochronnych oraz innych instalacji - **WEDŁUG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA, PO STRONIE WŁAŚCICIELA**

Data kontroli:	27.04.2026 r.	Data następnej kontroli pięcioletniej :	do 27.04.2031 r.
----------------	---------------	---	------------------

II. Kontrole przeprowadził: Piotr Jagos tel. 607 850 013
posiadający uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej OPL/0982/OWOK/14
członek Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu OPL/BO/0096/14

III. Informacje ogólne o obiekcie budowlanym:

Nazwa, funkcja,	Plac zabaw i siłownia zewnętrzna
-----------------	----------------------------------

Adres:	46-053 Suchy Bór, ul. Szkolna 2
--------	---------------------------------

Zdjęcie:



Właściciel lub zarządca

imię,
nazwisko,
nazwa:

Urząd Gminy Chrzastowice

adres:

46-053 Chrzastowice, ul. Dworcowa 38

telefon:

77 421 96 96

IV. Sprawdzenie wykonania zaleceń z poprzednich kontroli:

Przed rozpoczęciem kontroli zapoznano się z protokołem z poprzedniej kontroli.

V. Ustalenia oraz wnioski po sprawdzeniu stanu technicznego:**W trakcie kontroli ustalono:**

Element, urządzenie	Szt.	Ocena, Stan techniczny	Uwagi
1. Metalowa huśtawka podwójna łańcuchowa z dwoma siedziskami gumowymi zwykłymi	1	Dobry	Brak
2. Zestaw zabawowy z plastikowym ślizgiem	1	Dobry	Brak
3. Drewniany zestaw sprawnościowy	1	Dobry	Ostre krawędzie-wyszlifować
4. Pomost wiszący z dwoma trapami	1	Dobry	Wymienić uszkodzone belki
5. Piaskownica 3 x 3 m z bali z żaglem przeciwsłonecznym	1	Dobry	Brak
6. Sprężynowiec – PIES	1	Dobry	Brak
7. Sprężynowiec – MOTOR	1	Dobry	Brak
8. Huśtawka typu wałka na sprężynie	1	Dobry	Brak
9. Metalowa karuzela krzyżakowa	1	Dobry	Brak
10. Metalowe linarium piramida z kółkiem	1	Dobry	Brak
11. Regulamin placu zabaw	1	Dobry	Brak
12. Ławka z oparciem	9	Dobry	Zaimpregnować deski
13. Kosz na śmieci	1	Dobry	Brak
14. Ogrodzenie metalowe z siatki plecionej w ramach na podmurówce	1	Dobry	Uszkodzony panel – do wymiany
15. Siłownia zewnętrzna – TRENAŻER TALII I BIODER – STEPPER	1	Dobry	Brak
16. Siłownia zewnętrzna – NARCIAŻ WAHADŁO - PIECHUR	1	Dobry	Brak
17. Siłownia zewnętrzna – DRAŻKI RÓWNOLEGŁE – DRAŻKI DO PODNOSZENIA SIĘ	1	Dobry	Brak
18. Siłownia zewnętrzna – WIOŚLARZ – NARTY BIEGÓWKI	1	Dobry	Brak
19. Siłownia zewnętrzna – KRZESEŁKO DO PODNOSZENIA MASY CIAŁA MOTYL –	1	Dobry	Brak

TRENAŻER NÓG WYCISKANIE CIĘŻARU NOGAMI PRASA NOŻNA			
20. Siłownia zewnętrzna – KRZESEŁKO DO PODNOśZENIA MASY CIAŁA WYCIĄG GÓRY - KRZ–SEŁKO DO PODNOśZENIA MASY WYCISKANIE	1	Dobry	Brak
21. Siłownia zewnętrzna – REGULAMIN SIŁOWNI ZEWNEŹRZNEJ	1	Dobry	Brak
22. Metalowy 4-osobowy stolik do gry w szachy	2	Dobry	Pomalować zardzewiały blat
23. Metalowa ławka bez oparcia	7	Dobry	Uszkodzona, zgnita deska - do wymiany
24. Metalowa ławka z oparciem	7	Dobry	Brak
25. Metalowy kosz na śmieci z daszkiem	6	Dobry	Brak
26. Metalowy stół piknikowy z dwoma ławkami bez oparcia	2	Dobry	Brak
27. Metalowy stojak na rowery	4	Dobry	Brak

VI. Zalecenia:

1. Wyszlifować i zaimpregnować ostre elementy w drewnianym zestawie sprawnościowym
2. Wymienić uszkodzone belki w pomoście wiszącym
3. Naprawić, zaimpregnować deski w ławkach, usunąć niepotrzebne wkręty.
4. Naprawić, wymienić panel ogrodzenia metalowego.

Wszystkie urządzenia po zimie należy umyć, elementy metalowe zabezpieczyć przed korozją. elementy drewniane zaimpregnować.

Należy wykonać zalecenia aby nie dopuścić do dalszego pogarszania stanu technicznego urządzeń.

VII. WNIOSKI KOŃCOWE: określenie stanu technicznego placu zabaw

- ☒ znajduje się w należytych stanie technicznym, zapewniającym dalsze, bezpieczne jego użytkowanie,
- ☐ pomimo tego, iż nie znajduje się w należytych stanie technicznym, nie zagraża życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska, jednakże wymaga wykonania niezbędnego remontu,
- ☐ jest w nieodpowiednim stanie technicznym, mogącym zagrażać życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska – należy sporządzić ekspertyzę jego stanu technicznego,
- ☐ zagraża życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska – należy zakazać jego użytkowania,

* niepotrzebne wykreślić lub usunąć

VIII. Dokumentacja graficzna wykonana w toku kontroli:





**Oświadczam, iż ustalenia zawarte w protokóle są zgodne ze stanem faktycznym.
Dokonujący kontroli stanu technicznego:**

mgr inż. Piotr Jagos
Uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. OPL/0982/OWOK/14

.....
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień

mgr inż. Piotr Jagos
Piotr Jagos
Nr ewid. OPL/0982/OWOK/14

.....
(czytelny podpis)

Załączniki do protokołu
np. protokoły pomiarów, kserokopie uprawnień do wykonywania kontroli

1	Kserokopia uprawnień do wykonywania kontroli
---	--